Protokoll tak översyn Samfällighet Stommen, Landvetter

**Huslänga 17-26**

17: Status C. Det är inga krönreglar monterade, bild 1.

18: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

19: Status A. Taket har en PVC- duk som tätskikt.

20: Status A.

21: Status A. Taket har en PVC- duk som tätskikt.

22: Status B. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Takfönstret har plast, bild 6.

23: Status A.

24: Status A. Taket har en PVC- duk som tätskikt.

25: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

26: Status A.

**Huslänga 37-44:**

37: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Början till sprickbildningar på takytan, bild 4.

38: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

39: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

40: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

41: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

42: Status A. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

43: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

44: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Släppa vid krön/fotplåt enl bild 8.

**Huslänga 45-54**

Hela längan har Status A.

**Huslänga 65-73**

Hela längan har Status A.

**Huslänga 74 – 87**

Hela längan har Status A.

**Huslänga 106-114**

106: Status B.

107: Status B.

108: Status C. Pappen har börjat lossna i anslutningen till fotplåten, bild 5. Stor läckagerisk!

109: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

110: Status A.

111: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Pappen har börjat lossna i anslutningen till fotplåten, bild 5. Stor läckagerisk!

112: Status B. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

113: Status B.

114: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Det är inga krönreglar monterade, bild 1.

**Huslänga 115-123**

115: Status C-D. Pappen har börjat lossna i anslutningen till fotplåten, bild 5. Stor läckagerisk! Takfönster är intäkt med underlagspapp och tak massa, bild 10.

116: Status A-B.

117: Status A-B.

118: Status A-B. Det ligger stenar/plattor vid fotplåten, bild 12.

119: Status A-B.

120: Status A-B.

121: Status A-B.

122: Status A-B.

123: Status A-B.

**Huslänga 178-186**

178: Status B.

179: Status B.

180: Status B.

181: Status B. Takfönster intäkt med plast, bild 15.

182: Status B.

183: Status B.

184: Status B.

185: Status B.

186: Status B.

**Huslänga 187-192**

187: Status B.

188: Status B.

189: Status B.

190: Status B.

191: Status B. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

192: Status B. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Krönplåten på gaveln är lös och kan lossna och skada någon/något. Bör åtgärdas snarast, bild 14.

**Huslänga 193-201**

193: Status B.

194: Status B.

195: Status B. Takfönster har sprucket glas, bild 16.

196: Status B.

197: Status B.

198: Status B.

199: Status B.

200: Status B.

201: Status B.

**Huslänga 212-220**

Hela längan har Status A.

**Huslänga 239-251**

239: Status A.

240: Status A.

241: Status A.

242: Status C. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3.

243: Status B. Takfönster ej intäkt, bild 17.

244-251. Samtliga har Status A.

**Huslänga 262-270**

Samtliga har Status A.

**Huslänga 271-281**

Samtliga har Status A.

**Huslänga 300-310**

300: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

301: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

302: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

303: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

304: Status A. Lagt med papp.

305: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

306: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

307: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

308: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

309: Status B-C. Taket är stryket med tak massa. Det har börjat spricka vid ventilations huven och takfönstret. Bild nr 18.

310: Status B. Ventilations huv ej intäkt, bild 2,3. Lagt med papp.

**Huslänga 311-321**

311-317: Status A.

318: Status B.

319-321: Status A.