




- BETECKNINGAR**
- RS1-RS9 RADHUS SMAL 1-9
 - RB1-RB7 RADHUS BRED 1-7
 - G1-G23 GARAGE 1-23
 - S1-S5 SERVICEHUS 1-5
 - L1-L10 FÖRBO LÄGENHETSHUS 1-10
-
- VP VÄRMEPRIMÄR
 - VS VÄRMESEKUNDÄR
 - VV VARMVATTEN
 - VVC VARMVATTENCIRKULATION
-
- G1: 17-22
 - G2: 23-27
 - G3: 447-450
 - G4: 432-446
 - G5: 38-52
 - G6: 53-54, 65-87
 - G7: 416-419
 - G8: 420-428
 - G9: 425-431
 - G10: 74-79, 115-118
 - G11: 106-114
 - G12: 189-192, 119-123
 - G13: 411-415
 - G14: 401-410
 - G15: 451-464
 - G16: 212-220
 - G17: 178-201
 - G18: 179-186, 250-251
 - G19: 465-474
 - G20: 239-249
 - G21: 475-485
 - G22: 262-281, 486-489
 - G23: 300-321



REV	ANT	REVIDERINGEN	AVSER	DATUM	SIGN.	GÖDK. UTF.
		<i>Anl. samfälligheten</i> STOMMEN		DATUM:		
				DOKNR. SMST:		
				DOKNR. LISTA:		
				DOKUMENTNR:		
				DOK. ID:		
FASTIGHET		BYGGNRS/BENÄMN		PLAN		
SITUATIONSPLAN, DEL 2						
STOMMEN, LANDVETTER						
HANDLÄGGARE		SKALA		DATUM		
		A1=1:500		2014-08-18		
		A3=1:1000				
ANSVARIG KONSULT		RITAD AV		KOD		
Victor.Ryhn@gmail.com						
GÖDKÄND		ARB.NR				
RITNINGNUMMER (FILNAMN.DWG)		PROJEKTR		REV		
A-40.1-003						