




- BETECKNINGAR**
- RS1-RS9 RADHUS SMAL 1-9
 - RB1-RB7 RADHUS BRED 1-7
 - G1-G23 GARAGE 1-23
 - S1-S5 SERVICEHUS 1-5
 - L1-L10 FÖRBO LÄGENHETSHUS 1-10
-
- VP VÄRMEPRIMÄR
 - VS VÄRMESEKUNDÄR
 - VV VARMVATTEN
 - VVC VARMVATTENCIRKULATION
-
- G1: 17-22
 - G2: 23-27
 - G3: 447-450
 - G4: 432-446
 - G5: 38-52
 - G6: 53-54, 65-87
 - G7: 416-419
 - G8: 420-428
 - G9: 425-431
 - G10: 74-79, 115-118
 - G11: 106-114
 - G12: 189-192, 119-123
 - G13: 411-415
 - G14: 401-410
 - G15: 451-464
 - G16: 212-220
 - G17: 178-201
 - G18: 179-186, 250-251
 - G19: 465-474
 - G20: 239-249
 - G21: 475-485
 - G22: 262-281, 486-489
 - G23: 300-321



REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	DATUM	SIGN.	GÖDK. UTF.
		Anl. samfälligheten STOMMEN 438 32 LANDVETTER		DATUM: DOKNR. SMST: DOKNR. LISTA: DOKUMENTNR: DOK. ID:	
FASTIGHET		BYGGNR./BENÄMN		PLAN	
SITUATIONSPLAN, DEL 3					
STOMMEN, LANDVETTER					
HANDLÄGGARE		SKALA	DATUM		
ANSVARIG KONSULT		A1=1:500 A3=1:1000	2014-08-18		
GÖDKÄND		ARB.NR	KOD		
RITINGSNUMMER (FILNAMN.DWG)		PROJEKTR	REV		
A-40.1-004					